

Cusano M. 3 Novembre 2008

NOTIZIARIO TECNICO N. 11

“Confinamento impermeabilizzativo lungo il perimetro dei grigliati”

Altra "chicca".

Il confinamento impermeabilizzativo di una copertura di un corpo box interrato perde lungo il perimetro dei grigliati di aerazione! Quale è il problema la soluzione è di una semplicità addirittura estrema. Libero il contorno dei grigliati "schiaffo" sul cordolo una bella "guaina" ed ecco che il problema è risolto.

Bell'idea, mi sono chiesto però come mai sul cordolo di testa la "guaina" non raggiunge il limite del grigliato mentre sui restanti sì. C'è sicuramente una ragione, ma io non ci arrivo e Voi? Forse è meglio che rintracci il "genio" che ha realizzato un simile intervento così me lo faccio spiegare. Poi chiaramente Vi informo. Per adesso restate nel dubbio e cercate di capire l'arcano.

Purtroppo anche in questo caso è una realtà.

Un cordiale saluto a tutti e al prossimo notiziario.

Mario Piccinini

Fotografia n° 1



Fotografia n° 2



Fotografia n° 3

