

Cusano M. 22 Maggio 2008

NOTIZIARIO TECNICO N. 1

“Danni derivanti dall’uso di teli di polietilene cuspidato”

Considerato che ormai da diverso tempo vengono sempre più usati teli di polietilene “cuspidati” per la protezione dei manti impermeabili di tipo bituminoso realizzati sugli spiccati di fondazione (muri contro terra), vi trasmetto per Vs. conoscenza documentazione fotografica relativa ad un campione di confinamento impermeabilizzativo interessato da questo tipo di protezione, per altro montato (per fortuna) alla rovescia rispetto alle sue effettive disposizioni di posa (chissà in che condizioni sarebbe stata la membrana se si fossero seguite le disposizioni).

Spero che ne teniate conto per il prossimo futuro.

Un cordiale saluto a tutti e al prossimo notiziario

Mario Piccinini

Fotografia n° 1



Fotografia n° 2



Fotografia n° 3



Fotografia n° 4



Fotografia n° 5

